

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: MESA DE COCINA



Foto 2: REMODELANDO EL POLLETÓN



Foto 3: AMPLIACIÓN DE COCINA



Foto 4: COCINA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN



Foto 5: DEMOLICIÓN DEL MURO



Foto 6: CAMBIO DE TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto7: PUERTAS TRABAJANDO



Foto 8: PLANCHA DE METAL



Foto 9: ÁREA DE PISO NUEVO



Foto 10: AMPLIACIÓN DE TECHO




Foto 11: COLOCACIÓN DE VENTANAS



Foto 12: LAVASTRATOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

