

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024



Foto 1: MESA DE COCINA



Foto 2: POLLETÓN REMODELADO



Foto 3: AMPLIACIÓN DE COCINA



Foto 4: COCINA ACTUALMENTE



Foto 5: MURO CONSTRUIDO



Foto 6: CAMBIO DE TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	03 de Diciembre de 2024



Foto 7: PUERTA COLOCADA



Foto 8: NUEVA PLANCHA DE METAL



Foto 9: PISO NUEVO



Foto 10: NUEVO TECHADO



Foto 11: VENTANAS



Foto 12: LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

