

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CAMELIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2070-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/10/2024



Foto 1: Área de muro a continuar




Foto 2: Instalación de estufa rural (completa).



Foto 3: Sustitución de piso a cerámica en la cocina.




Foto 4: Sustitución de piso de corredor.




Foto 5: Sustitución de pila y pintura en puertas.



Foto 6: Ampliación en el sistema eléctrico.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO EDUCATIVO
CHIMALTENANGO

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIÓN