



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2866-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación de puertas



Foto 2: Cambio de Accesorios de sanitarios, piso



Foto 3: Elaboración de lavamanos



Foto 4: Corte de concreto para ventana



Foto 5: Fabricación de Gabinete de cocina y pila de concreto



Foto 6: Fabricación de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2866-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024



Foto 7: Retiro de pilas en mal estado



Foto 8: Se eliminaron los soportes de tubos (lamparas)



Foto 9: Retirando el canal en mal estado



Foto 10: Corte de tubo de agua pluvial



Foto 11: Aplicación de Pintura en paredes de aulas



Foto 12: Aplicación de Pintura en el exterior de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

