



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2866-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 1: Puertas reparadas y pintadas



Foto 2: Cambio de accesorios de sanitarios, piso antideslizante y paredes azulejados



Foto 3: Base de concreto para lavamanos azulejada



Foto 4: Ventana de cocina instalada



Foto 5: Instalación de piso antideslizante y azulejos en gabinete y pila.



Foto 6: Estufa rural azulejada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Miguel Pochuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-2866-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 7: Pilas instaladas con sus accesorios



Foto 8: Instalación de plafoneras con su foco



Foto 9: Canal de estructura metálica colocado con sus respectivos cargadores



Foto 10: Bajadas de agua pluvial arregladas



Foto 11: Aulas pintadas



Foto 12: Pintura aplicada en el exterior de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUELITO CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUELITO CHIMALTENANGO
---	--	--	--