



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 106	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-3027-45	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: POLLETÓN EN MAL ESTADO



Foto 2: DEMOLISION DE GRADAS, ESPACIO QUE SERVIRA PARA EL OTRO POLLETÓN Y PUERTA EN MAL ESTADO.



Foto 3: DEMOLISION DE PARED PARA AMPLIAR ESPACIO Y DEMOLISION DE TOP DE COCINA POR MAL ESTADO



Foto 4: TECHO EN MAL ESTADO, POCA ELEVACION PARA LA CIRCULACION DE HUMNO




Foto 5: TECHADO DE GRADAS QUE SE ENCUENTRAN A LA INTERPERIE.



Foto 6: VENTANAS EN MAL ESTADO Y QUE NO PERMITEN LA VENTILACION DEL ESPACIO Y SE NECESITA PINTAR ESTE ESPACIO, POR DENTRO Y FUERA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

