

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	27 de diciembre 2024



Foto 1: Durante muro perimetral



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Muro Perimetral



Foto 4: Proceso del patio



Foto 5: Proceso de Patio



Foto 6: proceso de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Marginal La Muchacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0005-43	FECHA:	27 de diciembre 2024



Foto7: Durante construcción de pila



Foto 8: Construcción de Pila



Foto 9: Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

#

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

