



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                                |                                |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                                                  | MUNICIPIO:                     | Patzicía                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Colonia Marginal La Muchacha J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Marginal La Muchacha |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-09-0005-43                                                  | FECHA:                         | 27 de Diciembre de 2024      |



Foto 1: Finalización Muro de concreto



Foto 2: Pavimentación entrada a muro perimetral



Foto 3: Entrada de la escuela



Foto 4: Proceso del patio de concreto



Foto 5: Finalización de pila



Foto 6: Finalización de entrada a la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

#  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

