

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MARÍA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑÓNEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0006-45	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: PAVIMENTACIÓN DEL LADO DE AFUERA DEL ESTABLECIMIENTO PARA QUE LOS ALUMNOS REALICEN EDUCACIÓN FÍSICA.



Foto 2: PAVIMENTACIÓN EN EL ÁREA DE PARQUEO



Foto 3: CIRCULACIÓN DEL AREA PARA RESGUARDO DE LOS ALUMNOS.



Foto 4: CIRCULACIÓN DEL ÁREA PARA RESGUARDO DE TODO EL ESTABLECIMIENTO.



Foto 5: CIRCULACIÓN DE LADO DERECHO DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DEL PARQUEO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público