

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MARÍA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑONEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0006-45	FECHA:	11/10/2024




Foto 1: CIRCULACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.



Foto 2: CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA



Foto 3: CIRCULACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.



Foto 4: CIRCULACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.



Foto 5: CIRCULACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.



Foto 6: CIRCULACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TERMINADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---