



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Preparando el area para la base de deposito de agua (tinaco)



Foto 2: Levantado de pared y primeras armaduras.



Foto 3: armadura y formaleta(encofrado) de deposito de agua.



Foto 4: Fundiendo la base de deposito de agua.



Foto 5: Colocación de cables electricos dentro de ducto para resguardar la integridad fisica de alumnos.



Foto 6: Colocación de cables electricos dentro de ducto para resguardar la integridad fisica de alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	27/09/2024



Foto7: Avance de colocación de piso En quinto grado A



Foto 8: Avance de colocación de piso Primer grado A.



Foto 9: avance de Apertura de ventana en la pared del fondo y colocacion de piso de granito En quinto grado B.



Foto 10: avance de colocacion de piso de granito . En corredor de patio A.



Foto 11: Inicio de colocacion de piso de granito . En Preprimara A



Foto 12: avance de colocacion de piso de granito . En Preprimara B.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CANOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0439-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 13: Banqueta con muchas fisuras en todo el largo.



Foto 14: el corredor y los dos salones se pondra piso ya que solamente esta de cemento.



Foto 15: corte de puertas por colocación de piso



Foto 16: instalación de puertas por colocación de piso

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

