

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0449-43	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Reparación de estufa rural -POYETÓN- finalizada



Foto 2: Pila con 2 lavaderos



Foto 3: Reparación de muro de contención interna finalizada



Foto 4: Rejilla de tragante de agua pluvial instalada



Foto 5: Muro de mampostería instalada y reparada



Foto 6: Instalación de electromalla finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría cristina muhún xicay

María Cristina Muhún Xicay

Firma y sello del Presidente de la OPE



Erick Samuel Ajuchán Xicay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

