

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0003-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Pintado en mano de obra de interior y exterior



Foto 3: Cambio de puertas



Foto 4: Cambio de portón



Foto 5: Mantenimiento a puertas: cambia de chapas



Foto 6: reparación de sistema eléctrico: cambio de focos led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

