



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Esfuerzo, Aldea Chimazat, Santa Cruz Balanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0004-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto 1: Paredes de los salones de clase que se pintaron hace 5 años



Foto 2: Deterioro de la pintura de las paredes que circulan el salón de clases



Foto 3: Pintura en malas condiciones por la humedad del agua



Foto 4: Desgaste del miguitorio de los baños de los niños



Foto 5: Implemento de cocina que no poseen estantería



Foto 6: Lavamanos en malas condiciones por el uso de los niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

