

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


|                             |                                                             |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                                               | MUNICIPIO:                     | ACATENANGO                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JULIO MORALES SANTIZO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ACATENANGO, CHIMALTENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-11-0462-43                                               | FECHA:                         | 26/11/2024                |



Muro Perimetral del frente del edificio



Canales



Accesorios Servicios Sanitarios



Vidrios



Gabinete Cocina



Portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

