

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista sector 1, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0006-41	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO1: BAJADAS DE AGUA



FOTO 2: sustitución de ventanas de cocina



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO BALDOQUIN, POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 4: Reparación de paredes de lámina a block



FOTO 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA POR PLANCHAS Y CHIMENEA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN Y REPACIÓN DE TECHO CON VIGAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista sector 1, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0006-41	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LÁMINA POR PUERTA DE METAL



FOTO 8: COLOCACIÓN DE PILA, EN AREA DE TRABAJO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN POR MESAS DE CONCRETO+AZULEJO+PUERTA




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE MALLA POR PARED, CIRCULACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

