

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Pedro Yepocapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0012-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Construcción de mesas de concreto en la cocina de la escuela



Foto 2: Construcción de mesas de concreto en la cocina de la escuela



Foto 3: Pintura de paredes interiores: Cambio de pintura de los salones de clases.



Foto 4: Pintura de paredes interiores: Cambio de pintura de los salones de clases.



Foto 5: Chimenea: Construcción de Chimenea de ladrillo en la cocina del establecimiento.



Foto 6: Chimenea: Construcción de chimenea de ladrillo en la cocina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0012-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 7: Construcción de gabinetes en la bodega de la cocina del centro educativo.



Foto 8: Construcción de gabinetes en la bodega de la cocina del centro educativo.



Foto 9: Colocación de baldosín en el pasillo del polideportivo del establecimiento.



Foto 10: Colocación de baldosín en el pasillo del polideportivo del establecimiento.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la DP

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo P