

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0017-43	FECHA:	15/11/2024



Colocacion de base para el piso ceramico



Repello de paredes



Elaboracion de polletones



Acabados de paredes

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Rosalia Cap Saloj

Elida Rosalia Cap Saloj

Firma y sello del Presidente de la OPF



Londi Onelia Sarai Secay Xinic

Londi Onelia Sarai Secay Xinic

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

