



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Chirijuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0017-43	FECHA:	5/12/2024



Colicacion de Laminas y costaneras



Foto 2: Repello y chimineas de la cocina



piso ceramico del corredor de la cocina



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Chutá Cumes de Mejía

Teresa Chutá Cumes de Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF



Londi Onelia Sarai Secay Xinic

Londi Onelia Sarai Secay Xinic
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

