



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G v SITUACIÓN-DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	24/09/24



Foto1: salón de clase con nueva pintura en las paredes



Foto2: top de cocina terminado con puertas y con azulejos



Foto 3: baranda reforzada y pintada en el área de la cancha



Foto 4: salón pintado en el interior de las paredes




Foto 5: colocación de azulejos en el área de sanitarios módulo de dirección



Foto 6: pintura en área de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia maria chitic
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	24/09/24



Foto 7: pintura en paredes en el interior de salones



Foto 8: razor ribbon en muro perimetral



Foto 9: reparación de lavamos, colocación de accesorios



Foto 10: puerta corrediza y baranda en tercer nivel



Foto 11: baranda reforzada y pintada en el área de la cancha




Foto 12: pintura en interiores de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Chitic

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN-DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cuarto cantón, Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-0020-45	FECHA:	24/09/24



Foto12: colocación de puerta en módulo de sanitario de varones



Foto 13: pintura en interiores de salones



Foto 14: accesorios en modulpos de baños



Foto 15: reparación de lavamanos en módulo de sanitarios



Foto 16: colocación de razor ribbon en muro perimetral



Foto 17: reparación de baranda en área de rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claudia maria chitic Arana

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público