



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Pedro Yepocapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lucas Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-12-2757-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Capote oxidado y en mal estado.



Foto 2: no se cuenta con piso



Foto 3: Cosina en mal estado




Foto 4: No se cuenta con electricidad



Foto 5: Polleton en malas condiciones




Foto 6: Puerta en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yhoriel G. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

