

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal San Antonio.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio, colonia las conchitas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0413-2967-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Cambio de porton.




Foto 2: Muro perimetral.




Foto 3: Ampliación de cocina.



Foto 4: Construcción de depósito.



Foto 5: Supervisión y muro perimetral.




Foto. Ampliación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma Esperanza Buch Can de Castro</i> NORMA ESPERANZA BUCH CAN DE CASTRO Firma y sello del Presidente del COPF	<i>Irina Mishel Lares Siquinajay</i> IRINA MISHEL LARES SIQUINAJAY. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--