

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COCINA HACER PARED



Foto 2: AMPLIACION COCINA, DEMOLER PARED Y HACER TERRAZA



Foto 3: CAMBIO DE PISO



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO



Foto 5: DEMOLICION DE PARED Y REALIZACION DE LA MISMA



Foto 6: COLOCACION DE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPR	 NUFED 4 SAN ANDRÉS ITZAPA	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO NUFED 4 SAN JOSÉ CALDERAS SAN ANDRÉS ITZAPA
---	----------------------------------	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024




Foto 1 AMPLIACION Y REPARACION DE BAÑOS



Foto 2 AMPLIACIÓN Y DIVISION DE SANITARIOS



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA




Foto 4 COLOCACION DE PISO CERAMICO Y AZULEJO





Foto 5: CAMBIO DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES




Foto 6: DEMOLICION DE PARED Y AMPLIACION BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.


Jenifer Odalis Moya Marroquín
Firma y sello del Presidente de la OPE




Carlos Chic Bal
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: REPARACION ENERGIA ELECTRICA CORREDOR



Foto 2 REVISION EN TODO EL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: REPARACION SALON DE CLASES



Foto 4 REPARACION DE SALON DE CLASES



Foto 5: REPARACION DE SALON DE CLASES



Foto 6: REPARACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LABORATORIO DE COMPUTACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya-Marroquín Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 45	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024




Foto 1: PINTADA DE LA PARED FRENTE A LA CALLE



Foto 2 PINTADA PARED PERIMETRAL



Foto 3: PINTADA CORREDOR LADO DERECHO



Foto 4 PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO EDUCATIVO



Foto 5: PINTADA DE LA OTRA PARED FRENTE A LA CALLE



Foto 6: PINTAR LAS ESQUINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquin Firma y sello del Presidente de la OPEF	 NUFED 45 - ITZAPA	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO NUFED 45 - SAN JOSÉ CALDERAS - SAN ANDRÉS ITZAPA
--	-----------------------	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: DESMANTELAR LAMINAS



Foto 2: CAMBIO DE LAMINAS



Foto 3: CAMBIO DE TECHADO DEL SALÓN



Foto 4: CAMBIO DE LAMINAS VIEJAS



Foto 5: CAMBIAR CANALES DEL SALON



Foto 6: CUBRIR ESPACIO VACIO DERL SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Compañía		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS



Foto 2 QUITAR ALAMBRE Y COLOCAR ALAMBRE DE PUAS



Foto 3: QUITAR ALAMBRE





Foto 4 COLOCACION ALAMBRE DE PUAS



Foto 5: COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la Junta	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--