



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Extracción de toda la parte de herrería



Foto 2: Re ubicación de la estructura metálica para techo.



Foto 3: Extracción de cernido y, cerámico y sanitarios.



Foto 4: Cambios de tubería interna y externa



Foto 5: Mantenimiento de fachada y preparación del terreno para corredor.



Foto 6: Nivelación de tierra y preparación para aplicar torta de patio para sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.

Mariela Concepción Benítez
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Parramos, Chimaltenango



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: análisis de la cantidad de tierra a extraer a un costado del sanitario.



Foto 2: Cimentación levantado y aplicación de mono capa para el muro de refuerzo perimetral.



Foto 3: introducción subterránea de la energía eléctrica.



Foto 4: Lavamanos en malas condiciones



Foto 5: Costaneras de techado oxidadas.



Foto 6: Tubería de lavamanos inexistente y por ende existencia de fugas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Benitez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Amilcar
Firma y Sello Director Centro Educativo





^a Values are means ± SD.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

100

2794-90

signature

Page No.	Page Title	Page Content
1	Page 1	Page 1
2	Page 2	Page 2
3	Page 3	Page 3
4	Page 4	Page 4
5	Page 5	Page 5
6	Page 6	Page 6
7	Page 7	Page 7
8	Page 8	Page 8
9	Page 9	Page 9
10	Page 10	Page 10
11	Page 11	Page 11
12	Page 12	Page 12
13	Page 13	Page 13
14	Page 14	Page 14
15	Page 15	Page 15
16	Page 16	Page 16
17	Page 17	Page 17
18	Page 18	Page 18
19	Page 19	Page 19
20	Page 20	Page 20
21	Page 21	Page 21
22	Page 22	Page 22
23	Page 23	Page 23
24	Page 24	Page 24
25	Page 25	Page 25
26	Page 26	Page 26
27	Page 27	Page 27
28	Page 28	Page 28
29	Page 29	Page 29
30	Page 30	Page 30
31	Page 31	Page 31
32	Page 32	Page 32
33	Page 33	Page 33
34	Page 34	Page 34
35	Page 35	Page 35
36	Page 36	Page 36
37	Page 37	Page 37
38	Page 38	Page 38
39	Page 39	Page 39
40	Page 40	Page 40
41	Page 41	Page 41
42	Page 42	Page 42
43	Page 43	Page 43
44	Page 44	Page 44
45	Page 45	Page 45
46	Page 46	Page 46
47	Page 47	Page 47
48	Page 48	Page 48
49	Page 49	Page 49
50	Page 50	Page 50
51	Page 51	Page 51
52	Page 52	Page 52
53	Page 53	Page 53
54	Page 54	Page 54
55	Page 55	Page 55
56	Page 56	Page 56
57	Page 57	Page 57
58	Page 58	Page 58
59	Page 59	Page 59
60	Page 60	Page 60
61	Page 61	Page 61
62	Page 62	Page 62
63	Page 63	Page 63
64	Page 64	Page 64
65	Page 65	Page 65
66	Page 66	Page 66
67	Page 67	Page 67
68	Page 68	Page 68
69	Page 69	Page 69
70	Page 70	Page 70
71	Page 71	Page 71
72	Page 72	Page 72
73	Page 73	Page 73
74	Page 74	Page 74
75	Page 75	Page 75
76	Page 76	Page 76
77	Page 77	Page 77
78	Page 78	Page 78
79	Page 79	Page 79
80	Page 80	Page 80
81	Page 81	Page 81
82	Page 82	Page 82
83	Page 83	Page 83
84	Page 84	Page 84
85	Page 85	Page 85
86	Page 86	Page 86
87	Page 87	Page 87
88	Page 88	Page 88
89	Page 89	Page 89
90	Page 90	Page 90
91	Page 91	Page 91
92	Page 92	Page 92
93	Page 93	Page 93
94	Page 94	Page 94
95	Page 95	Page 95
96	Page 96	Page 96
97	Page 97	Page 97
98	Page 98	Page 98
99	Page 99	Page 99
100	Page 100	Page 100



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Reparación de pisos en cocina.



Foto 2: Acabado de zócalo para mejorar la permeabilidad.



Foto 3: Torta de patio para comedor en fundición.



Foto 4: Aplicación de color a torta de comedor.



Foto 5: Levantado de techado y bordillo así como la torta.



Foto 6: preparación del terreno para la fundición de la torta de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Sanja
Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo Educativo
Parramos, Chimaltenango

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío Paraxaj, Chimaltenango
















[illegible]

10000

VI. ANALYSIS

X

RECEIVED

Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
 Foto 1: Retrato de la persona.	 Foto 2: Retrato de la persona.	 Foto 3: Retrato de la persona.	 Foto 4: Retrato de la persona.
 Foto 5: Retrato de la persona.	 Foto 6: Retrato de la persona.	 Foto 7: Retrato de la persona.	 Foto 8: Retrato de la persona.
 Foto 9: Retrato de la persona.	 Foto 10: Retrato de la persona.	 Foto 11: Retrato de la persona.	 Foto 12: Retrato de la persona.
 Foto 13: Retrato de la persona.	 Foto 14: Retrato de la persona.	 Foto 15: Retrato de la persona.	 Foto 16: Retrato de la persona.

