



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Ampliación de corredor para los sanitarios.



Foto 2: Lavamanos adaptado de forma individual a los sanitarios.



Foto 3: Sanitario, azulejo y cerámico cambiado



Foto 4: Lavamanos y sanitarios en el mismo espacio.




Foto 5: Costaneras reparadas y laminas remplazadas.



Foto 6: Puertas reparadas y patio extendido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepcion Sanjay Hernandez
Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
RENTAL TOTAL - RENTAC



RENTAL TOTAL - RENTAC		RENTAL TOTAL - RENTAC	
RENTAL TOTAL - RENTAC	RENTAL TOTAL - RENTAC	RENTAL TOTAL - RENTAC	RENTAL TOTAL - RENTAC



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0015-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Energía eléctrica en cada sanitario.



Foto 2: Piso y zócalo



Foto 3: Corredor de aula con torta y techado.



Foto 4: Corredor de comedor con grada.



Foto 5: Patio de aproximadamente 48mts fundido normal.



Foto 6: Fundición de torta para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Concepción Sanjaque
Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo Educativo
Parramos, Chimaltenango

Andrés Cejudo
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Parramos, Chimaltenango



☒ ANTERIOR

POSTERIOR

☐ DURANTE

PREVIO

☐ SITUACIÓN DEPENDENCIA DE BERMILLAS

SITUACIÓN DEPENDENCIA DE BERMILLAS

DEPARTAMENTO	COLOMBIA	MUNICIPIO	BOGOTÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cra. 14 No. 14-14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0014-0014-14	RECTOR	JOSE LUIS GARCIA



Foto 1: Energía eléctrica en sala de aula.




Foto 2: Piso y base.




Foto 3: Corredor de aula con puerta y cerradura.




Foto 4: Corredor de comedor con puerta.



Foto 5: Pila de aproximadamente 400 litros funcionando normal.



Foto 6: Fundación de la pila de agua.



Observaciones: Se observó que el sistema de agua funciona correctamente y que la pila de agua está bien mantenida.

Firma y Sello del Rector: *[Firma]*

Firma y Sello del Profesor: *[Firma]*