

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-43 ZONA 1 CANTON LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-3214-42	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: colocacion de ilada de block en la cocina



Foto 2: colocacion de costaneras y cambio de lámina para cocina.



Foto 3: colocacion de lamina en cocina



Foto 4: levantado de una pared para bodega y direccion



Foto 5: colocacion de costaneras y techo para bodega y direccion



Foto 6: colocacion de piso para direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JOSELYN ANALÍ MELÉNDEZ ALQUIJAY DE HERNÁNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE



MARÍA GUADALUPE MIRANDA ZAMORA DE GONZÁLEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

