

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rincón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0007-45	FECHA:	29 de agosto de 2024



Foto 1: Construcción de acometida eléctrica de acometida eléctrica



Foto 2: Repello interior, instalación de puertas de rejas, construcción de mesón y 1 lavaplatos, colocación de azulejo, e instalación de mueble aéreo para cocina.




Foto 3: Instalación de pilas, con drenaje, construcción de galera y estructura de metal para sostener el tinaco.



Foto 4: desinstalación de inodoros en mal estado e instalación de inodoros nuevos



Foto 5: Desinstalación de tinacos en mal estado e instalación de tinacos nuevos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

