

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0513-43	FECHA:	5/13/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: FUGA DE AGUA QUE OCASIONA ENFERMEDADES




Foto 3: Falta techo en cocina anexa.




Foto 4: Laminas con agujeros y entra agua en cocina



Foto 5: Existe falta de un lugar para almacenar leña y los alimentos, hay necesidad de ampliar la cocina.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---