

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2521-45	FECHA:	17/08/2024



Foto 1: AMPLIACION DE COCINA CON MANO DE OBRA DE ALCALDE MUNICIPAL



Foto 2: COLOCACION TECHADO A AMPLIACION DE COCINA




Foto 3: HECHURA DE BASE PARA LAVAMANOS




Foto 4: COLOCACION DE PISO Y AZULEJO EN BAÑOS




Foto 5: MODIFICACION MINGITORIO SANITARIO DE HOMBRES




Foto 6: DESINTALACION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Maria PATI RACANAC
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público