



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2521-45	FECHA:	6/09/2024




Foto1: LEVANTADO EN AMPLIACION DE COCINA



Foto 2: TECHADO FINAL EN AMPLIACION DE COCINA




Foto 3: MESA DE CONCRETO Y BASE PARA LAVAMANOS CON AZULEJOS FINAL




Foto 4: COLOCACION FINAL DE PISO Y AZULEJO EN BAÑOS



Foto 5: COLOCACION DE AZULEJOS EN LAVAMANOS Y MINGITORIOS SANITARIO DE HOMBRES




Foto 6: INSTALACION DE SANITARIOS Y COLOCACION DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosamaria Catú Racanac

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

