

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	EL TEJAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0532-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2,024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE SEGURIDAD



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE INTERIOR DE LAS AULAS



Foto 4: COLOCACIÓN DE TECHO EN LOS 3 MODULOS



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PORTONES Y COLOCACIÓN DE 3 HILADAS DE BLOCK MÁS



Foto 6: CAMBIO DE CHAPAS Y ELABORACIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Armenio de Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

