

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA SALGUERO BRACAMONTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 1-42 zona 1 Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0004-42	FECHA:	20 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lamina de duralita por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de inodoro en mal estado



Foto 3: Sustitución de grifos en baños de niñas y niños



Foto 4: Sustitución de deposito de Agua




Foto 5: Sustitución de tubería pluvial



Foto 6: Instalación de estructura de metal para base de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

