



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0008-43	FECHA:	5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: INSTALACIÓN LÁMINA TROQUELADA




Foto 3: INSTALACIÓN DE COSTANERA DE METAL



Foto 4: INSTALACIÓN DE COSTANERA DE METAL




Foto 5: INSTALACION DE COSTANERA DE METAL EN CORREDOR



Foto 6: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA DE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0008-43	FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: DESINTALACIÓN DE TECHO DE LAS AULAS DE SEXTO, PRIMERO.



Foto 2: DESINTALACIÓN DE TECHO SEXTO GRADO



Foto 3: Desintalación de madera



Foto 4: Desintalación de techo de duralita



Foto 5: DESINTALACIÓN DE MADERA Y DURALITA




Foto 6: DESINTALACIÓN DE CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

