



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0008-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3:



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
CHICOMUL, CHICOMULA, CHICOMULA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
MACARIO RIVAS
CHICOMULA