

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA VICENTE CARRANZA LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. CALLE ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0010-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Instalación de piso porcelanato en el área de servicios sanitarios.



Foto 2: Reparación y remodelación del tanque de captación de agua (cisterna).



Foto 3: Aplicación de pintura en las paredes interiores del pasillo principal del establecimiento educativo.



Foto 4: Ampliación y Sustitución de puerta por puerta de reja en el pasillo de acceso a la cancha.





Foto 5: Sustitución de portón de acceso a la cancha deportiva que se encuentra sobre 2da. Avenida de la zona 4.



Foto 6: Mantenimiento de pintura a estructura de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para ampliar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---