

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No.3 TRÁNSITO FLORES MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-42	FECHA:	09/11/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCIÓN DE 03 SANITARIOS, 02 LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS; REMODELACIÓN EN EL ÁREA DE LAVAMANOS CON PISO CERÁMICO. INSTALACIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS, CHORROS, ETC.



Foto 3: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 6: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público