

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 3 TRÁNSITO FLORES MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC

Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCIÓN DE 03 SANITARIOS, 02 LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS; REMODELACIÓN EN EL ÁREA DE LAVAMANOS CON PISO CERÁMICO. INSTALACIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS, CHORROS, ETC.



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL (LIJADO, CEPILLADO, LIMPIADO Y APLICACIÓN DE PINTURA).



Foto 6: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público