

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS No. 3 "TRÁNSITO F	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: LAVADO DE PAREDES DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR PARA PODER APLICAR LA PINTURA.



FOTO 2: REPARACIÓN DEL REPELLO DE LA PARED TRASERA DE LAS AULAS DE LA ESCUELA.



Foto 3: PINTURA DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA ESCUELA.



Foto 4: PINTURA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 5: PINTURA DE LA PARED TRASERA DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 6: PINTURA DEL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público