

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS No. 3 "TRÁNSITO FLORES MORALES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: FASE FINAL DE LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS AULAS FRENTE A LA ESCUELA DE PREPRIMARIA.



FOTO 2: FASE FINAL DE PINTURA DEL MURO INTERIOR DE LAS AULAS.



Foto 3: PINTURA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA.



Foto 4: PINTURA DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA ESCUELA.



Foto 5: PINTURA DEL NOMBRE DE LA ESCUELA DE PREPRIMARIA.



Foto 6: PINTURA DE LA PARED FRENTE AL ESCENARIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

