

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA SALGUERO BRACAMONTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 1-42 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0015-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrución de duralita en mal estado en siete aulas del módulo uno y dos aulas del módulo dos del edificio escolar.




Foto 2: Instalación de piso tipo azulejo en cisterna de agua para resanado de muros.



Foto 3: Instalación de piso cerámico para aula de quinto grado ubicada en el módulo tres del edificio escolar.



Foto 4: Instalación de muros para aula de sexto grado con acabados ubicada en el módulo tres del edificio escolar.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público