

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Ventanas PVC nuevas de aulas del centro educativo instaladas




Foto 2: Ventana nueva de secretaría instalada



Foto 3: Ventanas nuevas de aulas instaladas



Foto 4: Puertas nuevas de servicios sanitarios de varones instaladas



Foto 5: Ventanas PVC nuevas instaladas en las aulas



Foto 6: Ventana PVC de Dirección instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Anapam'such de N-

Firma y sello del Presidente de la OPR



Alidio Reyes

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Piso escenario instalado



Foto 2: Piso de frente y gradas de escenario instalado



Foto 3: Piso de gradas instalado y en buen estado



Foto 4: Piso de corredor instalado y en buen estado.



Foto 5: Piso del portón de ingreso instalado y en buen estado



Foto 6: DESPUÉS: Piso de corredores del centro educativo instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Ana María Suchitell

Firma y sello del Presidente de la OPE



Alidivael Becerra

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Cableado eléctrico de aulas sustituido



Foto 2: Lamparas Led colocadas




Foto 3: DURANTE: Reparando el cableado eléctrico y flypones.




Foto 4: DURANTE: Cambiando plafoneras y bombillas



Foto 5: DESPUÉS: Cableado eléctrico sustituido





Foto 6: DESPUÉS: Lamparas sustituidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Chapas instaladas en buen estado




Foto 2: Chapas instaladas en buen estado



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Techo de patio de recreo reparado, incluye cambio de láminas traslúcidas



Foto 2: Canales de techo de recreo reparados



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

