

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

|                             |                          |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA SANTA BÁRBARA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA BÁRBARA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0064-43            | FECHA:                         | 13/12/2024          |



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO EN MAL ESTADO



Foto 2: LAVAMANOS NUEVOS



Foto 3: PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 4: REPARACION DE PUERTAS



Foto 5: TECHO EN MAL ESTADO AREA DESANITARIOS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Ramírez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

