

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SILLÓN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0071-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: REPARACION DE BAÑOS O SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE PILA O TANQUE



Foto 3: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAVAMOS



Foto 5: SUSTITUCION DE COCINAS RURALES



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMENTAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SILLÓN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0071-43	FECHA:	15/11/2024




Foto: 7 SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 8: SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

