

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROBLE ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0115-43	FECHA:	25/11/2022



LATERALIDAD IZQUIERDA DEL MURO



LATERALIDAD DERECHA DEL MURO



MURO



MURO



MURO



MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Yessenia Felipe Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

