

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL FILO, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0134-43	FECHA:	19/11/2024



AMPLAICION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCION DE INODOROS



REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE PISO DE DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marila lópez mateo
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

