

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL FILO, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0134-43	FECHA:	28/11/2024



AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marila Lopez Mateo
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público