

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0189-42	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: REPARACIÓN DEL MURO DE DIRECCIÓN



Foto 5: REPARACIÓN DE GALERA



Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Denir Karina Cordon Vasquez

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0189-42	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO



Foto 2: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dermi Karina Cordero</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE LOSA



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: REPARACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 5: CERNIDO DE MURO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Karina Cordon Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

