

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA     | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULA                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA PLANES DE SAN JOSÉ, ALDEA PETAPILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0191-43 | FECHA:                         | 17/12/2024                                  |



Foto 1: Muro perimetral reparado



Foto 2: Muro perimetral reparado



Foto 3: Muro perimetral reparado y ampliado



Foto 4: Muro perimetral reparado y ampliado





Foto 5: Muro perimetral reparado y ampliado



Foto 6: Vista panorámica muro perimetral reparado y ampliado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPE

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público