

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0222-43	FECHA:	21/11/2024




Foto 1: MURO PERIMETRAL: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA (125 M2).



Foto 2: MURO PERIMETRAL: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA (125 M2).




Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA: REFORZAMIENTO DE FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS (3 PULGADAS), RED DE AGUA ENTUBADA, (SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS INSTALACIÓN INCLUIDA).



Foto 4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA: REFORZAMIENTO DE FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS (3 PULGADAS), RED DE AGUA ENTUBADA, (SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS INSTALACIÓN INCLUIDA).




Foto 5: DIVISIÓN DE PARED EN MÓDULO I: SALÓN DE CLASES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 6: CUNETA DE CONCRETO: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO (6 METROS CUADRADOS).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mynor Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

