

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	17 de octubre de 2024



Foto1: Techo de madera



Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Parte Norte de la escuela



Foto 4: Parte Sur de la escuela



Foto 5: Corredor



Foto 6: Madera y lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel mateo morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Anonal, Aldea El Barreal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Anonal, Aldea El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0493-43	FECHA:	17 de octubre de 2024



Foto 1: Portón principal



Foto 2: Portón principal



Foto 3: Sanitario en mal estado



Foto 4: Parte frontal de la escuela



Foto 5: Parte frontal y techo de la escuela



Foto 6: Madera y lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Mateo Morán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

